知っていると、ちょっと幸せになれる

### Delta Tips


NMDT\_0059

### 重なっているピークを分離する




重複ピークをローレンツ形, ガウス形, およびそれらの混合波形で近似することができます. 波形分離結果は「スプレッドシート」ウインドウのピーク情報で確認できます.

- ①「1D プロセッサ」ウインドウ、もしくは「データスレート」ウインドウにデータを表示する.
- ② ポインターバーの ◇ ボタンをクリックする.
- ③ マウスポインター ◆ でピークをクリックする.
  - ⇒ ピークマーカーが表示されます.



★ 大きなピークの肩にあるピークを選択する場合は Shift を押しながらクリックしてください。




# Delta Tips






⇒波形分離結果がデータ上に表示されます.



- ★ フォークト関数はローレンツ関数とガウス関数の混合関数です.
- ★ ショートカットキー □, □ および 図 でも波形分離の関数を選択できます.



★ 波形分離スペクトルの表示について ポップアップメニューの[オプション]ー[ピーク]ー[分離波形の表示]および[分離波形の合算波 形を表示]で選択できます。




#### 知っていると、ちょっと幸せになれる

# Delta Tips




#### ⑥ メニューバー[解析ツール]ー[スプレッドシート]を選択する.

⇒「スプレッドシート」ウインドウに波形分離結果が表示されます.




★「スプレッドシート」ウインドウについて



#### ★ 波形分離結果の判定

「Delta Console」ウインドウにカイニ乗値と標準偏差の値が表示されます.



#### 知っていると、ちょっと幸せになれる


# Delta Tips




★ 再波形分離計算

ピーク位置、ピーク高さ、およびピーク半値幅の値を変更し再度波形分離計算をすることができます。

- ⑦「スプレッドシート」ウインドウで値を変更するセルをクリックする.
- ⑧「セルの編集」ボックスに値を入力する.



- ⑨ セルを右クリックし、ポップアップメニュー[ホールド]を選択する.
  - ⇒ 選択されたセルの数値が赤色で表示されます.



⑩ 【図 ♥ メニューから波形分離の関数を選択する.

⇒再波形分離結果が、データ上および「スプレッドシート」ウインドウに表示されます。