Delta Tips


NMDT_0068

印刷レイアウトの作成 (1)




く気になるピークを拡大表示>

Deltaでは、レポートデータのレイアウトを自由に変更することができます。ここでは「ページレイアウトエディタ」機能について、任意のピークを拡大表示できるレイアウトの作成を例に紹介します。以下に、レポートデータの例を示します。下図は、「H NMRスペクトルの積分データ範囲における拡大図を、左上に配置したレポートレイアウトです。



① [補助ツール]ー[印刷レイアウトの調整]を選択する.


⇒「ページレイアウトエディタ」ウインドウが表示されます。




Delta Tips




- ② データボックスを設定する. <a>[回] [Region]ボタンをクリックし、レイアウト領域をカーソル <a>つ で<a>ドラッグする。
 - ⇒ データボックスが表示されます.



- ★ データボックスの位置および大きさの詳細設定は下図(*)で設定できます.
- ★ 設定されたデータボックス位置は[ボックス位置固定]ボタン (**) で固定できます。




- ③ データを適用する. 「ページレイアウトエディタ」ウインドウでデータボックスをクリックする.
 - 吸 [データ選択]ボタンをクリックし、適用するデータをカーソル 🐃 でクリックする.
 - ⇒ 選択されたデータが適用され、データ名が表示されます.




Delta Tips



- ④ データボックスどうしを関連付ける. 例えばデータボックスBox 2を選択し、データ選択リスト (下図④)で[Box 1]を選択する.
 - ⇒ データボックスBox 1とBox 2が関連付けされます.



- ⑤ データの軸を設定する. 例えばデータボックスBox 1を選択し, **■** [ルーラ設定]ボタンをクリックする.
 - ⇒「ルーラ設定」ウインドウが表示されます.



- ⑥「表示範囲」タブ画面でルーラーの値を入力し、 ______ [設定を適用]ボタンをクリックする.
 - ⇒「現在のルーラ設定」領域に、設定された値が表示されます。





Delta Tips



★ 関連付けされたデータボックスについても、同様にデータ軸の設定が可能です。下図はデータボックスBox 1と関連付けられたBox 2について、Box 1データにおけるX 軸 6.35-6.5 ppm (Y 0-1.2) を表示範囲として設定した例です。




★ 関連付けされたデータのY軸の設定については、リンク元データに対する拡大/縮小率で設定することもできます。「ルーラ設定」ウインドウの「スケール」タブー「Y軸の拡大/縮小率」で設定してください。

Y軸の拡大/縮小率: 1

⑦ データを印刷する. [印刷]ボタンをクリックする.

⇒ 設定されたレイアウトでデータが出力されます. 下図は, データボックスBox 1と関連付けられたBox 2およびBox 3に, Box 1の積分データ範囲を拡大表示した例です.





Delta Tips



レイアウトの作成例:

以下にレイアウト作成例を示します. 左図は、「H-1H COSYスペクトルにおいて7-8 ppm領域を2D データの左上に拡大表示した例です. 右図は、DEPT135スペクトルと13C スペクトルデータの左上 にDEPT135スペクトルの40-43 ppm領域を拡大表示した例です.






¹H-¹H COSY

DEPT135/ 13C

ページレイアウトデータの保存:

作成されたレイアウトは、テンプレートデータ (.pmt) として保存することができます. データが選択されているデータボックスを選択し、データ選択リスト(*)で[Empty]を選択、 [Save]ボタン 同 をクリックしてください. 複数データボックスの関連付けを行った場合は, リンク 元となるデーボックスを[Empty]設定にしてください.




知っていると、ちょっと幸せになれる Delta Tips



データボックスの詳細設定:

「表示機能設定」ウインドウでデータボックスごとの詳細設定が可能です. 下図は, 積分データの非表示([Integrate]: Off) およびルーラーの非表示([X Ruler] および [Y Ruler]: Off) を選択した例です.


★「表示機能設定」ウインドウについてはDelta Tips「印刷レイアウトの作成(3)」(⇒NMDT_0070) を参照してください.



フォントの詳細設定:

レイアウトデータのテキストのフォントやサイズを変更することができます. メニューバー[ボックス]-[フォント]で設定してください.

★ Delta Tips「ページレイアウトエディタ編(1)」(⇒NMDT_0019)を参照してください.





知っていると、ちょっと幸せになれる Delta Tips



テンプレートデータの使用方法:

レイアウトのテンプレートデータは、メニューバーの[テンプレート]で参照できます.

★ テンプレートデータの使用方法については, Delta Tips「ページレイアウトエディタ編(2)」(⇒NMDT_0055)を参照してください.

